## Gerencia de Asuntos Comunitarios
## Informe de Actividad

| | |
|---|---|
| ***Tipo de informe / Actividad*** | Inspección por Mejora. |
| ***Programa*** | Infraestructura. |
| ***Nombre de Proyecto*** | Mejoras en la vía desde Llano Grande hasta el km 38. |
| ***Fecha*** | 24 – Agosto – 2021. |
| ***Comunidad*** | Nuevo San José, Omar Torrijos, Colón. |
| ***Ubicación*** | Vía principal. |
| ***Lugar*** | |
| | |
| ***Por MPSA*** | 1 |
| ***Por Contratista Cobre Panamá*** | 2 |
| ***Externos*** | |
| ***Nombre de Part. MPSA*** | Dalvis Batista. |
| ***Nombre de Contratista Cobre Panamá*** | INMESA. (Tania Herrera, Emilio Pérez) |
| ***Nombre de Part. Externos*** | |
| ***Nombre de Organización Socios*** | |
| ***Nombre de Organización Externos*** | |
| ***Escrito por*** | Dalvis Batista. |
| ***Objetivo de Misión*** | Verificar los avances en las mejoras. |
| ***Acciones*** | Inspección de trabajos. |
| ***Resultados*** | En la comunidad de Nuevo San José se está realizando los trabajos de colocación de doble sello en la vía.<br>Esta actividad consiste en barrer el área para que esté libre de material suelto y proceder a colocar la emulsión asfáltica.<br><br>En esta fase, la emulsión será cubierta con material tipo gravilla de 3/8 para su segundo sello. Se realiza el mismo procedimiento que se hizo con el primer sello.<br><br>La colocación de la emulsión asfáltica, colocación de material pétreo y la compactación deben ser actividades continuas para garantizar que el material se adhiera |
| ***Seguimiento*** | Realizar nueva inspección para verificar avance de las mejoras. |

## Documentación fotográfica
















